

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Pintura das paredes coloridas do Edifício Vilanova Artigas

Local: Rua do Lago, no 876 – São Paulo - SP

Item	Discriminação	Valor (R\$)	Metragem	Valor (%)	1º mês	2º mês
1	Piso das salas de aulas e estúdio	21.754,78	637,97	24%	21.754,78	
					100%	
2	Piso dos departamentos e da biblioteca	18.778,87	550,70	21%	18.778,87	
					100%	
3	Piso do museu e caramelo	20.026,93	587,30	22%		20.026,93
						100%
4	Piso do laboratório e auditório	28.742,89	842,90	32%		28.742,89
						100%
5	Remoções	1.407,34	2618,87	2%	703,67	703,67
					50%	50%
	BDI Edificações (25,56%)	23.185,68			11.592,84	11.592,84
					50%	50%
	SUBTOTALS (R\$)	113.896,49		100%	52.830,16	61.066,33
	SUBTOTALS (%)	100		100%	46%	54%